

LPG の火炎テスト

e-WAVE INDUSTRY の取り付け前後の火の状態の比較

火の色が違うことがわかります。


1回目



取り付け前の火炎状態画像

取り付け後の火炎状態画像

2回目



取り付け前の火炎状態画像

取り付け後の火炎状態画像

火の色、状態が変わります。

バーニングポイントが減り、完全燃焼することで燃費を向上させます。